

東総広域水道企業団笹川浄水場における汚泥の放射性物質測定結果

(単位：Bq(ベクレル)/kg)

採取日	採取床番号 (全8床)	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
		I-131	Cs-134	Cs-137	合計
H23. 5. 26	—	14	131	158	289
H23. 7. 27	—	不検出	44	61	105
H23. 9. 15	1号床	不検出	146	174	320
〃	2号床	不検出	54	79	133
〃	3号床	不検出	46	52	98
〃	4号床	不検出	265	324	589
〃	6号床	不検出	217	250	467
H24. 1. 31	4号床	不検出	24	27	51
〃	5号床	不検出	51	76	127
〃	7号床	不検出	38	60	98
〃	8号床	不検出	14	22	36
H24. 5. 23	1号床	不検出	26	35	61
〃	2号床	不検出	17	25	42
〃	3号床	不検出	22	36	58
〃	6号床	不検出	20	33	53
H24. 9. 10	4号床	不検出	58	109	167
〃	5号床	不検出	65	107	172
〃	6号床	不検出	31	40	71
〃	7号床	不検出	60	100	160
〃	8号床	不検出	50	88	138
H25. 1. 23	1号床	不検出	19	36	55
〃	2号床	不検出	15	30	45
〃	3号床	不検出	13	34	47
〃	7号床	不検出	13	33	46
H25. 6. 4	4号床	不検出	45	90	135
〃	5号床	不検出	32	59	91
〃	6号床	不検出	19	43	62
〃	8号床	不検出	43	71	114
H25. 9. 18	1号床	不検出	19	43	62
〃	2号床	不検出	13	38	51
〃	3号床	不検出	13	26	39
〃	7号床	不検出	21	41	62

東総広域水道企業団笹川浄水場における汚泥の放射性物質測定結果

(単位：Bq(ベクレル)/kg)

採取日	採取床番号 (全8床)	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
		I-131	Cs-134	Cs-137	合 計
H26. 2. 3	3号床	不検出	13	43	56
"	4号床	不検出	17	38	55
"	5号床	不検出	11	28	39
"	6号床	不検出	10	26	36
H26. 5. 27	1号床	不検出	15	45	60
"	2号床	不検出	不検出	33	33
"	7号床	不検出	不検出	38	38
"	8号床	不検出	27	72	99
H26. 9. 9	3号床	不検出	11	30	41
"	4号床	不検出	不検出	47	47
"	5号床	不検出	不検出	33	33
"	6号床	不検出	不検出	28	28
H27. 1. 5	1号床	不検出	18	88	106
"	2号床	不検出	11	31	42
"	7号床	不検出	不検出	不検出	不検出
"	8号床	不検出	不検出	17	17
H27. 6. 8	3号床	不検出	30	140	170
"	4号床	不検出	32	120	152
"	5号床	不検出	32	120	152
"	6号床	不検出	11	34	45
H27. 9. 3	1号床	不検出	不検出	42	42
"	2号床	不検出	不検出	37	37
"	7号床	不検出	不検出	34	34
"	8号床	不検出	10	38	48
H27. 12. 16	3号床	不検出	不検出	18	18
"	4号床	不検出	不検出	20	20
"	5号床	不検出	不検出	21	21
"	6号床	不検出	不検出	17	17
H28. 5. 9	1号床	不検出	不検出	31	31
"	2号床	不検出	不検出	20	20
"	7号床	不検出	不検出	18	18
"	8号床	不検出	不検出	18	18

東総広域水道企業団笹川浄水場における汚泥の放射性物質測定結果

(単位 : Bq(ベクレル)/kg)

採取日	採取床番号 (全8床)	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
		I-131	Cs-134	Cs-137	合計
H28. 9. 13	3号床	不検出	不検出	26	26
"	4号床	不検出	不検出	37	37
"	5号床	不検出	不検出	51	51
"	6号床	不検出	不検出	36	36
H29. 2. 7	1号床	不検出	不検出	不検出	不検出
"	2号床	不検出	不検出	19	19
"	7号床	不検出	不検出	18	18
"	8号床	不検出	不検出	12	12
H29. 6. 12	3号床	不検出	不検出	32	32
"	4号床	不検出	不検出	33	33
"	5号床	不検出	不検出	29	29
"	6号床	不検出	不検出	48	48